

【R1年度合同点検実施箇所】対策一覧表

【五箇小学校対策箇所】

	路線名	箇所名・住所	通学路の状況	対策内容	事業主体	進捗状況
1	県道 下妻常総線	川崎町甲821-5付近～ 川崎町丙116付近	・道幅が狭い ・路側帯の白線が消えている	・路側帯の白線を書き直す	常総工事事務所	実施済
2	市道 1288号線	川崎町甲821-5付近	・「止まれ」の道路標示が見えなくなっている	・道路標示を書き直す	警察	R2実施予定
3	市道 1205号線	上蛇町1509付近	・「止まれ」の道路標示が見えなくなっている	・道路標示を書き直す	警察	R2実施予定

【三妻小学校対策箇所】

4	県道 谷和原筑西線 市道 1152号線	中妻町2609付近 北総交通大型車庫前	・自動車がスピードを落とさない ・道路が傷んでおり、その部分を避けるように走るため児童と接触しそうになる	・グリーンベルトの設置 ・東側に歩道の設置 ・道路の補修	道路課	実施済
5	市道 1152号線	中妻町4146付近 (三妻小学校付近)	・道幅が狭く、歩道がない	・グリーンベルトを設置	生活環境課	実施済

【水海道小学校対策箇所】

6	市道 1-0112号線	宝町2762-8～ 宝町2791付近(宝町大通り)	・交通量が多く、歩道が狭い ・電柱も多いため、歩きにくい	・白線の引き直し	生活環境課	R2実施予定
7	県道 谷和原筑西線	栄町2524-8～ 栄町2642付近	・自動車の通行が激しい ・ガードレールが途切れているので危険を感じる	・白線の引き直し ・グリーンラインの設置	常総工事事務所	実施済
8	市道 1-0214号線	橋本町3469-1～ 橋本町3333付近	・通勤時間帯に抜け道として通り抜ける車が多い ・細い道のわりにスピードを出す自動車がいる ・御城橋方面から走行してくる自転車も一時停止せずに、スピードを出してくるので危険	①道路標示で運転者に注意を促す ②自転車に対しても注意喚起、一時停止を促す看板の設置	①その他 ②生活環境課	①常総地区安全運転管理者協議会からの寄付による注意喚起看板を設置 ②実施済

【大生小学校対策箇所】

9	国道354号線	平町382付近 (354バイパス大生小南 交差点)	・南側は車止めのポールやガードレールがあるが、北側には無い ・待っているだけでも危険を感じる	・ラバーポール(オレンジ色)の設置	常総工事事務所	実施済
10	市道 1-0109号線	平町213付近	・交差点を東に越えると数十メートルだけ道幅が狭くなっている、登下校時に児童が歩きづらい	・歩道を整備予定	道路課	準備中
11	県道下妻常総線	長助町72付近 (浄運寺公民館付近)	・道幅が狭く、カーブになっている危険	・危険箇所の手前に「学童注意」の標示	常総工事事務所	実施済
12	国道354号線	小山戸町178付近 (常総跨線橋)	・常総跨線橋は歩道と車道が区別されているが、ガードレール等が無いため雨や雪の時に不安	・反射板の設置	常総工事事務所	実施済

【石下小学校対策箇所】

13	市道 2-0201号線	新石下1259-1 (横堤十字路)	・見通しが悪く、道路が狭い ・速度を出す自動車が多い	・下水道の工事のため下水道課と協議	生活環境課	下水道工事完了後、 実施予定
14	市道 2-0110号線	本石下4388-1 (コメリ石下店東)	・歩道や車道に水がたまる ・歩道が凸凹で歪んでいるため歩きづらい	・道路の改善を検討	道路課	車道は実施済 歩道は検討中
15	主要地方道 土浦境線	新石下 石下陸橋	・歩道は整備されているが、ガードレール等が無いため天候によっては危険	・反射板の設置	常総工事事務所	実施済
16	市道 2-0201号線	石下駅東第一児童公園付近 (新石下3448-1付近)	・道幅が狭く、歩道もないので自動車と接触の危険性	①停止線の書き直し ②道幅の拡張、歩道の設置	①警察 ②道路課	①実施済 ②検討中

【水海道中学校対策箇所】

17	市道 1483号線	小山戸町61付近	・第6保育所への送迎もあり、朝夕の交通量が多い ・道幅が狭いにもかかわらず、スピード出している車が多い	・注意喚起の看板を設置	その他	常総地区安全運転管理者協議会からの寄付による注意喚起看板を設置
18	市道 1-0214号線	水海道森下町3646付近	・道幅が狭く、生徒と自動車の接触の危険性がある	・一列で通行するように指導	学校	実施済
19	市道 1887号線	平町周辺	・街灯が少ないため、冬季は暗いなか下校している	・防犯灯のある道を通りように指導	学校	実施済
20	市道 1887号線	兵町周辺	・街灯が少ないため、冬季は暗いなか下校している	・防犯灯のある道を通りように指導	学校	実施済

【鬼怒中学校対策箇所】

21	市道 1137号線 市道 1087号線	三坂郵便局の先 十字路 (三坂町1544-4)	・十字路を通る自動車がスピードを出している	①停止線を書き直す ②注意喚起の看板を設置	①警察 ②生活環境課	①R2実施予定 ②実施済
22	県道 土浦坂東線	五箇地区	・カーブが多く、見通しが悪い	・デリネーターの設置や学童注意の標示	常総工事事務所	実施済
23	市道 1-0206号線	第五保育所(大生郷町801-1) 入口看板付近	・スピードを出している自動車が多い	・横断歩道の書き直し	警察	実施済

【石下中学校対策箇所】

24	市道 2-0201号線	石下駅東第一児童公園付近 (新石下3448-1付近)	・道幅が狭く、歩道もないので自動車と接触の危険性	①停止線の書き直し ②道幅の拡張、歩道の設置	①警察 ②道路課	①実施済 ②検討中
----	-------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------	--------------

【菅生小学校対策箇所】

25	主要地方道 取手豊岡線	菅生町1998-4付近	・T字路の見通しが悪く、横断歩道や信号がない	①選挙ポスターの掲示位置を調整 ②「生まれ」書き直し ③外側線の書き直し、ラバーポールの設置	①学校教育課 ②警察 ③常総工事事務所	①実施済 ②実施済 ③実施済
26	市道 3954号線	菅生町中郷地区 (菅生町4903-2付近)	・歩道がなく、道幅が狭い	①一部、路面補修 ②路面標示の設置、カーブミラーの角度調整	①道路課 ②生活環境課	①検討中 ②実施済
27	県道 坂東菅生線	菅生町堀込橋付近	・「スズメバチの巣あり」の看板がある ・実際にスズメバチが出る	※以前、常総工事事務所が事業者に発注し、現場を確認したが巣を発見できず	学校教育課	
28	主要地方道 取手豊岡線 市道 3592号線	菅生町3150-4付近 (不二貿易(株)菅生工場)	・大型車が路上に駐車していて、業者の駐車場になっている ・路上で荷下ろしや大型車の旋回をしていて危険	・対策を検討 ※写真を撮るなど、近隣の方に記録を依頼	警察	検討中
29	県道 坂東菅生線	菅生町4531-1付近	・横断歩道はあるが、信号がないため1人で渡る際には危険	・古い看板の撤去 ※立哨による対応が望ましい (道路管理者や常総警察など関係者による現場確認および対策の検討を行ったが、周辺の立地や交通状況への影響を考慮し、立哨による対応が望ましいと判断)	生活環境課	実施済
30	市道 3954号線	菅生町1592-1付近	・雨が降ると水たまりがひどいので、自動車が来た時に危険	梅林の土が道路に崩れてきているので、地権者と交渉し、予防策を実施後、側溝の土を除去	道路課、生活環境課	未実施 ※令和2年度、確認。清掃を行うほどの堆積レベルではない。(生活環境課クリーン推進係)
31	市道 1-0119号線	菅生町1779-1付近	・カーブで見通しが悪いうえに通勤時間帯は速度を出している自動車が多い ・道路脇に自転車が高く積み上げてあり危険 ・木が道路にはみ出して、より見通しが悪い	①通報があり次第、パトロールを実施 ②通学路注意などの看板を設置	①警察 ②生活環境課	①実施予定 ②実施済
32	主要地方道 つくば野田線	菅生南交差点	・交通量が多く、危険	※立哨による対応が望ましい (道路管理者や常総警察など関係者による現場確認および対策の検討を行ったが、周辺の立地や交通状況への影響を考慮し、立哨による対応が望ましいと判断)		
33	主要地方道 つくば野田線	菅生町 原入口交差点	・交通量が多く、危険 ・信号無視をする車も多い	※立哨による対応が望ましい (道路管理者や常総警察など関係者による現場確認および対策の検討を行ったが、周辺の立地や交通状況への影響を考慮し、立哨による対応が望ましいと判断)		