

【H30年度合同点検実施箇所】対策一覧表

【大花羽小学校対策箇所】

<平成31年3月時点>

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況	対策内容	事業主体	進捗状況
1	市道1-0102号線	常総市花鳥町55(下花鳥公民館)付近	カーブが続いて見通しが悪い。	外側線の塗装 「学童注意」の看板の設置	生活環境課	対策済み(H30年度)

【菅原小学校対策箇所】

<平成31年3月時点>

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況	対策内容	事業主体	進捗状況
2	市道2695号線	常総市大生郷町1469付近	交通量が多く、危険。	路面標示の塗装 看板の設置	生活環境課	対策済み(H30年度)
3	県道鴻野山豊岡線	常総市大生郷新田町838-3付近	交通量が多く、危険。	外側線の再塗装 ダイヤモンドの再塗装	常総工事事務所	対策済み(H30年度)
4	市道1-0103号線	常総市大生郷新田町674-2付近 弁天橋	欄干が60cm程度しかなく、危険。	欄干の増設工事	道路維持課	対策済み(H30年度)

【豊岡小学校対策箇所】

<平成31年3月時点>

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況	対策内容	事業主体	進捗状況
5	県道鴻野山豊岡線 市道1-0105号線	常総市豊岡町甲15付近	横断歩道がなく、危険。	グリーンラインの塗装(県道鴻野山豊岡線) 注意看板の設置(市道1-0105号線)	常総工事事務所(グリーンライン) 生活環境課(看板)	対策済み(H30年度)
6	市道3453号線	常総市豊岡町乙1320-1付近	道路が狭く、危険。	一時停止の路面標示の再塗装	常総警察署	対策済み(H30年度)

【網西小学校対策箇所】

<平成31年3月時点>

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況	対策内容	事業主体	進捗状況
7	市道1-0119号線	常総市坂手町1269-6~1339付近(坂手郵便局~中村商店)	道幅が狭い。交通量が多い。	カーブミラーの交換	生活環境課	対策済み(H30年度)
8	市道1-0119号線	常総市坂手町983付近(絹西保育園近くのT字路)	交通量が多く、危険。	看板の設置	生活環境課	対策済み(H30年度)
9	市道1-0120号線	常総市内守谷町3395-2付近	交通量が多く、危険。	歩行者用信号の青の時間を長くする。	常総警察署	対策済み(H30年度)

【菅生小学校対策箇所】

<平成31年3月時点>

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況	対策内容	事業主体	進捗状況
10	県道坂東菅生線	常総市菅生町4618-3 菅生交差点	菅生交差点付近の側溝の蓋ががたついている。	側溝の蓋の修繕	常総工事事務所	対策済み(H30年度)

【岡田小学校対策箇所】

<平成31年3月時点>

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況	対策内容	事業主体	進捗状況
11	主要地方道土浦境線	常総市杉山729-1(横瀬医院から浅野自動車前まで)	見通しが悪い。 交通量が多く、危険。	路面標示の塗装	常総工事事務所	対策済み(H30年度)

【飯沼小学校対策箇所】

<平成31年3月時点>

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況	対策内容	事業主体	進捗状況
12	主要地方道結城坂東線	常総市崎房286	歩道がない(片側歩道)	歩道の整備	常総工事事務所	整備中
13	主要地方道土浦境線	常総市左平太新田町321付近	交通量が多く、危険。	路面標示の塗装 ドットの再塗装	常総工事事務所	対策済み(H30年度)
14	市道2-0211号線	常総市崎房2659付近	路肩が道路帯と分離されていないため、危険。	看板の設置	生活環境課	対策済み(H30年度)

【水海道西中学校対策箇所】

<平成31年3月時点>

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況	対策内容	事業主体	進捗状況
15	国道354号	常総市豊岡町丙476付近	交通量が多く、危険。	交通安全指導	学校	対策済み(H30年度)
16	豊岡歩道橋	常総市豊岡丙2893-1付近	歩道橋を降りていく際に、見通しが悪く、危険。	路面標示の塗装	常総工事事務所	対策済み(H30年度)

【石下西中学校対策箇所】

<平成31年3月時点>

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況	対策内容	事業主体	進捗状況
17	主要地方道土浦境線	常総市向石下1056-2 (石下西中学校前付近)	道幅が狭い。交通量が多く、危険。	路面標示の塗装 センターラインの再塗装	常総工事事務所(路面標示) 常総警察署(センターライン)	対策済み(H30年度)