

令和2年度 対策箇所一覧表

No.	学校名	路線名	所在地	通学路の状況	対策内容	事業主体	進捗および回答
1	大花羽小学校	市道1-0234	大輪町765-3付近	自動車と児童が接触する危険性がある	・ガードレール又は歩道の設置	道路課	圏央道4車線化工事のため、整備事業は休止
2	大花羽小学校	市道2503	大花羽小学校西門沿い (大輪町386-1付近)	道路のひび割れ及び傾き	・道路の補修	道路課	補修を実施予定
3	大花羽小学校	市道1-0102	大輪町1597付近 ～羽生町450付近	一部、道幅が狭いため、自動車と児童が接触する危険性がある	・縁石ブロック等の設置	道路課	検討中
4	菅原小学校	市道1-0103	大生郷町3088付近	自動車と児童が接触する危険性がある	・注意喚起の看板を設置する。		注意喚起看板の設置を含めた効果的な方策を検討中
5	菅原小学校	市道2695	大生郷町3062付近	自動車と児童が接触する危険性がある	・注意喚起の看板を設置する。		注意喚起看板の設置を含めた効果的な方策を検討中
6	豊岡小学校	市道1-0102	豊岡町乙1357-1～ 豊岡町乙2012-1付近	歩道部分が狭いため、自動車と児童が接触する危険性がある	・グリーンベルトの拡充 ・ポール位置の変更	生活環境課	車道の幅員確保や道路形状から現状では拡充及び変更は困難
7	豊岡小学校	市道2394	豊岡町丙1539付近	注意喚起看板の老朽化	・注意喚起看板の交換	生活環境課	令和3年度・交換予定

No.	学校名	路線名	所在地	通学路の状況	対策内容	事業主体	進捗および回答
8	絹西小学校	市道1-0120	坂手町7106-1(坂手町本郷農村集落センター)付近交差点	交通量が多く、速度を落とさない自動車もあるため、横断する児童に接触する危険性がある	・標識等で児童が横断歩道を渡ることを周知する。	生活環境課	令和3年度・注意喚起看板を設置予定
9	絹西小学校	市道7001	内守谷町きぬの里1丁目13-1 ～内守谷町2551-1	児童生徒と自動車と接触する危険性がある。 また、速度を出す乗用車も多い。	①道路の拡張と歩道の設置 ②登校時間帯に通行止め等の規制(保護者より)	①道路課 ②常総警察	①現状以上の整備は未定 ②周辺利用者の了解が得られていないため、調整が必要
10	絹西小学校	市道3746	内守谷町3455付近	交通量が多く道幅が狭いため、自動車と児童が接触する危険性がある	・道路の拡張と歩道の設置	道路課	検討中
11	絹西小学校	市道3655	坂手町8311付近 (小谷沼排水路5番橋)	通勤時間帯の交通量が多く、危険である。	・スクールゾーンの設置	生活環境課	「通学路注意」の道路標示を設置済み
12	絹西小学校	市道1-0119	坂手町1269-6～1339付近	一部、ガードレールが無いため、自動車と児童が接触する危険性がある	・歩道あるいはガードレールの設置	道路課	歩道の整備を計画中
13	絹西小学校	市道1-0120	内守谷町4587-2付近 (鹿小路変形五叉路)	道路が複雑に交差しているため、運転者が児童に気が付かないことがある。	・注意喚起のための看板もしくは道路標示の設置		令和元年度において、常総警察及び生活環境課の協議により最善の方法で道路標示を設置済み そのため、その他の方策を検討中
14	絹西小学校	市道1-0119	坂手町983付近 (絹西保育園近くのT字路)	通勤時間帯の交通量が多く、危険である。	①点滅信号などの設置 ②ガードレールなどの設置	①常総警察 ②生活環境課	①点滅信号は制度廃止のため、設置不可 ②検討中
15	絹西小学校	県道 取手豊岡線	坂手町2715-4付近	取手豊岡線(貫通道路)を横断する際に危険である。	・信号機の設置	常総警察	設置要望を受領済み ただし、設置に至らない間の安全対策を検討されたい

No.	学校名	路線名	所在地	通学路の状況	対策内容	事業主体	進捗および回答
16	絹西小学校	市道1-0120	内守谷町2551付近	歩行者用信号(片側)が設置されているが、点灯時間が短い。	・信号機の増設、歩行者用信号の点灯時間の延長	常総警察	令和元年度において、点灯時間を延長済み また、道路改良を伴わない信号増設は不可
17	菅生小学校	市道3954	菅生町4903-2付近	歩道が無く、道幅が狭いため危険である。	・路面の補修、路面標示の設置		効果的な方策を検討中
18	菅生小学校	県道 取手豊岡線	菅生町3150-4付近	大型車が路上に駐車しており危険である。また、路上で荷下ろしや大型車が旋回しており危険である。	・警察のパトロールなど違法な駐車への対応	常総警察	駐車等を確認した場合、警察に連絡 また、駐車禁止を周知する任意看板などの設置
19	菅生小学校	県道 坂東菅生線	菅生町4531付近	民家の外壁があり、児童が車道を確認しづらい	・既存のミラーの角度調整やミラーの増設	生活環境課	角度を調整済み
20	岡田小学校	県道 高崎坂東線	篠山236-5付近	道幅が狭く、児童と自動車とが接触する危険性がある。	・道路標示による運転者への注意喚起	常総工事事務所	路面標示を設置済み
21	飯沼小学校	県道 結城坂東線	崎房298付近	ガードレールやポール等が無く、横断歩道は実際の通学路から離れており、児童が横断するには危険性がある。	・横断歩道の移設	常総警察	移設先の道路環境の整備を検討されたい
22	飯沼小学校	県道 土浦境線	左平太新田町321付近	見通しが悪く、自動車が速度を出すため危険性がある。	・横断歩道の設置	常総警察	設置が難しいため、他の安全対策を検討されたい
23	飯沼小学校	市道2-0211	崎房2659付近	道幅が狭い箇所があり、自動車がすれ違う際に道を塞いでしまう。	①片側に歩道を設置する。 ②歩行者用の白線を設置する	①道路課 ②生活環境課	①検討中 ②平成30年度において、協議のうえ、白線ではなく注意喚起看板を設置することで合意

No.	学校名	路線名	所在地	通学路の状況	対策内容	事業主体	進捗および回答
24	水海道西中学校	市道2652	豊岡町丙2894-15付近	歩道橋の北側が歩道と接続しておらず、道路を横断する必要がある。	・北側に横断歩道を設置する。	常総警察	設置が難しいため、他の安全対策を検討されたい
25	水海道西中学校	市道1-0113	豊岡町乙874-1付近 ～坂手町983付近	街灯・防犯灯が無く、危険である。	・防犯灯、街灯を設置する。	生活環境課	すでに防犯灯は設置済み 現状以上に設置する場合、行政区内は区長から、 行政区外は学校長からの申請が必要。 また、いずれも地権者等の承諾が必要
26	水海道西中学校	市道1-0119	坂手町983付近 (絹西保育園近くのT字路)	白線で歩道と車道を区別しているが、通勤時間帯の交通量が多く、危険である。	・信号機の設置	常総警察	現状は設置に至っておらず、他の安全対策を検討されたい
27	水海道西中学校	市道3947	内守谷町2742付近	横断歩道はあるが、信号が一部しかない。	・信号機の設置	常総警察	現状は設置に至っておらず、他の安全対策を検討されたい
28	石下西中学校	県道 土浦境線	蔵持905付近～中沼724-1付近	歩道が狭く、斜面が急で、舗装が段差になっているため、自転車通学の生徒が転倒する事故が発生している。	・舗装の修繕	常総工事事務所	補修済み