

令和5年度

通し番号	学校名	路線名	所在地	危険状況	改善要望	点検策主体	点検結果	対策主体	対策内容
1	水海道小	県道357号線	水海道天満町2456-2付近	緩いカーブで、歩道が狭いうえに車が速度を落とさずに通過することが多いため、児童が通行する際に危険を感じる。	走行する車の減速を促す標識(看板)の表示の設置する。歩道を広くする。	常総工事事務所	区画線が経年劣化により薄くなっている。歩道の拡張は困難である。(上り車線はマウンドアップ歩道、下り車線は縁石により歩車道分離)	常総工事事務所	区画線の引き直しを検討する。
2	水海道小	市道1-0224号線	水海道天満町4675付近	踏切を渡った直後で信号がないため、児童が横断する際に危険を感じる。	信号の設置もしくは横断旗の設置	常総警察 教育委員会	交通量が規定を満たしておらず、設置基準を満たさないため信号機は設置できない。	教育委員会 学校	横断旗を設置する。
3	大生小	県道129号線	十花町446-1	歩道に雑草が生い茂っていて、児童が通れない。一部車道を歩くことがある。	除草作業をしていただき、安全に登下校することができるようしていただきたい。	常総工事事務所	歩道内に土砂堆積、路肩からの草の繁茂がある。	常総工事事務所	歩道内を清掃済み。 除草を実施する。
4	大生小	市道1-0109号線	中山町1145-1周辺	歩道に雑草が生い茂っていて、児童が通れない。一部車道を歩くことがある。	除草作業をしていただき、安全に登下校することができるようしていただきたい。	道路課	除草を計画する。	道路課	事業者に除草を委託する。(8月の実施を予定し、9月末の状況により10月の実施も検討する。)
5	五箇小	県道129号線	川崎町1008付近 交差点 川崎町乙698	見通しの悪いカーブが多く、道幅が狭く歩道がないので、歩く際に危険を感じる。	グリーンベルト(カラー歩道)の設置 又は「スクールゾーン」等の路面標示の設置	常総工事事務所	部分的に区画線が薄くなっている。 県管理の道路上にあるスクールゾーンは市が設置し管理するものであるため、市で施工を検討されたい。	常総工事事務所	区画線の引き直しを検討する。
6	五箇小	県道129号線	上蛇町8437-2付近 交差点 上蛇町1508	見通しの悪いカーブが多く、道幅が狭く歩道がないので、歩く際に危険を感じる。グリーンベルトや歩道の設置等の対策済みであるが、路面標示が消えている箇所が複数ある。	交差点及び道路上の横断歩道の再塗装 県道上の路面標示「スクールゾーン」の再塗装	常総警察 常総工事事務所	(常総警察)一部が薄くなっているのを確認した。 (常総工事事務所)県管理の道路上にあるスクールゾーンは市が設置し管理するものであるため、市で施工を検討されたい。	常総警察	再塗装を計画する。
7	五箇小	県道129号線	福二町甲154付近	夏の時期は土手の草が生い茂り、児童が歩くスペースがなくなってしまう、車が通るときには危険である。	地元自治会等で除草作業をしてくれているが、定期的な除草作業をお願いしたい。	常総工事事務所	小貝川の堤防に近接している。細かなカーブがある。	常総工事事務所	除草の実施を予定する。
8	五箇小	市道1-0213号線	三坂新田町1535 沖新田町434	大量の毛虫の発生と毛虫の糞が落ちるため、それを行けるために車道に出ざるを得ない状況がある。	地元自治区長さんが市農政課と交渉し、消毒や剪定を行ってくれる予定とのことだが、できれば児童が学校に通学している時期にお願いしたい。	農政課	消毒作業を実施する。	農政課	令和5年度に消毒作業を実施済み。 令和6年度も消毒作業の実施を予定する。
9	五箇小	市道1-0207号線	三坂新田学童橋(三坂新田町1093-1)付近	夏の時期は土手の草が生い茂り、児童が歩くスペースがなくなってしまう危険である。	保護者や地元自治会、青少年市民会議五箇支部等が除草してくれているが間に合わない、可能であれば、業者に定期的な作業をお願いしたい。	道路課	除草を計画する。	道路課	事業者に除草を委託する。
10	五箇小	市道1290号線	川崎町甲825付近 十字路	信号機がなく見通しが悪い。通勤時間は、抜け道として利用する車が多く、危ない場面がある。	看板の設置	教育委員会	注意喚起看板の設置を検討する。	教育委員会	注意喚起看板設置を設置済み
11	三妻小	市道1152号線	中妻町4146	バス停脇斜面のの草が生い茂っており、路面が狭くなっている。また、草により見通しが悪い。バスを利用する児童が横断するので、危険を感じる。	除草、注意喚起の対策	道路課 生活環境課	道路課から県へ除草と土石の除去を依頼する。	道路課	除草及び土石の除去を確認済み。
12	玉小	県道357号線	原宿86-1付近 十字路	児童が横断する十字路となっているが、カーブになっているため歩行者や横断者が見えにくくなっている。	通学路、児童の横断が多いことでの注意喚起の対策、速度を出さないようにするための対策が欲しい。	常総工事事務所	交差点前後にカーブがあり、交差点前後には減速を促す路面標示を確認した。また、路側をカラー舗装(緑)化済み。	常総工事事務所	現在の状況での対策は困難なため、状況の変化に注視し経年劣化による区画線等の引き直し検討する。
13	玉小	市道2-0216号線	若宮戸1953-2	カーブの道と直線道路が交わる地点は、カーブミラーはあっても車が見えにくくなっている危険である。	通学路、児童の横断が多いことでの注意喚起の対策、速度を出さないようにするための対策が欲しい。	常総警察 生活環境課	現在、停止線や区画線の整理を計画している。	生活環境課	停止線や区画線の整理ではなく、「止まれ」及び停止線の書き直しを実施済み。
14	石下小	市道2-0202号線 市道2-0110号線	新石下3718-2付近 交差点	2つの市道が交差する交差点で、どちらの交差点も交通量が多いにもかかわらず(特に朝の登校時間帯)、ガードレールがない。	歩行者防護ガードレールの設置	生活環境課	ガードレールの設置は困難なため、他の対策を検討する	生活環境課	ラバーボール等の設置を計画する。
15	石下小	市道 東0428号線	新石下3961付近 T字路	T字路のところの歩道の側溝に隙間がある。	側溝の修繕(交換)	道路課	隙間を確認できない。	教育委員会	再度、危険状況を学校と確認する。
16	石下小	市道2-0110号線 市道 東0576号線	新石下4061付近 交差点	2つの市道が交差する交差点で、道幅が狭いにもかかわらず、サイゼリア、サンキ、カワチを利用する車が頻繁に出入りしている。ミラーがないため、歩道を歩く児童や車が見えにくい。	ミラーの設置	生活環境課	現在の状況で視界が確保されており、危険とは言えないためミラーを設置する必要はないと思われる。	教育委員会	引き続き、学校に安全指導をお願いする。
17	石下小	市道2-0103号線 市道2-0202号線	新石下291-2付近 交差点	停止線や「止まれ」の文字が消えている。	停止線や「止まれ」の文字の書き直し	常総警察	停止線の書き直しは不要と思われる。また、信号機のある交差点のため「止まれ」の表示は設置しない。	教育委員会	引き続き、学校に安全指導をお願いする。
18	石下小	市道2-0202号線 市道 東0424号線	新石下3730付近 交差点	停止線や「止まれ」の文字が消えている。	停止線や「止まれ」の文字の書き直し	常総警察	一部、薄くなっているのを確認した。	常総警察	再塗装を計画する。
19	石下小	市道2-0201号線	新石下4067	車道外側線はあるが、歩道が狭く、ガードレールがない。	歩行者防護ガードレールの設置	道路課	ガードレールや柵等の設置は生活環境課が担当になる。ただし、駅東第二児童公園の敷地内に設置の場合は地域拠点整備課が担当と考えられる。(歩車道境界ブロック設置の際も、地域拠点整備課が担当。)	道路課 生活環境課 地域拠点整備課 教育委員会	車両と歩行者を分離する方法を検討している。 学校に安全指導をお願いする。
20	石下小	県道357号線	新石下187新石下191-1	交通量が多いにもかかわらず、車道外側線が消えている。	外側線の書き直し	常総工事事務所	・区画線(外側線)が経年劣化により薄くなっている。 ・民家が連なっている。 ・歩道が無い。	常総工事事務所	区画線の引き直しを検討する。

