

令和6年度改善要望箇所一覧

通し番号	学校名	路線名	所在地	危険状況	改善要望	点検策主体	点検結果	対策主体	対策内容
1	五箇小学校	県道 下妻常総線	上蛇町8437-2付近交差点 ～上蛇町1508付近	ガードレールやボールの設置で対策済みであるが、ボールが折れてしまったり、道路標示が消えかかっていたりする。	道路標示の再塗装。ボールの修繕	常総工事事務所	区画線の摩耗、ポストコーンの破損を確認した。	常総工事事務所	区画線の引き直し、ポストコーンの再設置を実施した。
2	五箇小学校	県道 下妻常総線	川崎町甲1008付近交差点 ～川崎町乙698付近	歩道がなく、交通量が多い。岡野商店(川崎町甲994)から南側付近のカーブが、見通しが悪く狭い。大型トラックがスピードを出して通ることがあり危険である。	グリーンベルトの設置。スクールゾーンの設置。警察による通学時間帯のパトロール。	常総工事事務所 防災危機管理課 常総警察署	区画線の摩耗を確認した。	常総工事事務所 常総警察署	対策を検討中
3	菅原小学校	市道2143号線	大生郷新田町1602付近南 ～大生郷町1266付近北西	川沿いの草が伸びていて、児童が歩く時にぶつかりそうになる。見通しが悪く危ない。	除草	道路課	道幅から1m幅で除草を行う。	道路課	道路から1m幅で除草を実施した。 それ以外の斜面は境工事事務所で年3回ほど除草をしている。
4	絹西小学校	市道1-0288号線	坂手町7089-11付近北東	T字路に出る片方の空き地に雑草がたくさん生えている。左側から来る車やバイク等が全く見えないのでとても危険な状態である。カーブミラーも設置されていない。	雑草を取り除く。カーブミラーを設置	防災危機管理課	除草されたため、左側からの車両を確認することができる。	防災危機管理課	対策を検討中
5	絹西小学校	市道1-0288号線	坂手町7303-3付近北	林から出た木や雑草が道路に、はみ出していても道路が狭くなっている。車がすれ違ったり中学生の自転車の通学路になっていたりしているのでもとても危険である。	除草	道路課	民地からの木や雑草であるが、通行に支障がある程度には達していない。	道路課	対策を検討中
6	絹西小学校	市道1-0119号線	坂手町7106付近交差点 ～坂手町1060付近	道路も狭くカーブになっていて見通しが悪い。歩道が狭く交通量も多い。自動車が速度を出すためとても危険である。	注意喚起の標識やグリーンラインなどの設置	防災危機管理課	注意喚起看板及び路面標示が複数、設置されている。	防災危機管理課	対策を検討中
7	絹西小学校	市道1-0120号線 市道3702号線	内守谷町2551付近交差点	交差点の一部がカーブになっており、見通しが悪い。	注意喚起の標識を設置	防災危機管理課	交差点の一部がカーブになっており、見通しが悪い。	防災危機管理課	対策を検討中
8	菅生小学校	県道 坂東菅生線	大塚戸町3147-5付近交差点	交通量が多く、横断旗を出しても車両が止まらない。	押しボタン式信号機の設置	常総警察署	横断しなければならぬ事由及び人数を把握した後、検討する。	常総警察署	対策を検討中
9	菅生小学校	県道 坂東菅生線	大塚戸町3145付近 ～菅生町4618付近	歩道の雑草が生い茂り、歩道が狭くなる。そのため自転車とすれ違う時に危険。	定期的な除草	常総工事事務所	歩道内の一部に雑草を確認した。	常総工事事務所	対策を検討中
10	菅生小学校	市道3954号線	菅生町1623-1付近 ～菅生町4903-1付近	歩道がない。カーブが多く、スピードを出す車両が多い。	「通学路」「スピード落とせ」などの道路標示やグリーンベルトの設置	防災危機管理課	令和5年度に路面標示(通学路注意)を設置済み。	防災危機管理課	対策を検討中
11	菅生小学校	県道 取手豊岡線	菅生町2043-1付近交差点(菅生南) ～菅生町175付近	歩道がなく、交通量が多いため、危険を感じる。	歩道の整備	常総工事事務所	歩道が整備されていないことを確認した。	常総工事事務所	歩道整備事業を実施する。
12	岡田小学校	市道 東922号線	杉山731-1付近 ～杉山658-1付近	歩道がなく、白線の内側を歩くことができず危険を感じる。交通量も多く、自動車が速度を出すため危険を感じる。	注意喚起の対策、速度を出させないための対策	道路課	対策を検討する。	道路課	対策を検討中
13	岡田小学校	市道 西1183号線	杉山731-1付近	生垣がふくらんでおり、白線の内側を歩くことができず危険を感じる。	注意喚起の対策、速度を出させないための対策	道路課	土地の所有者へ伐採を依頼をする。	道路課 教育委員会	土地の所有者を訪問し、伐採をお願いした。
14	岡田小学校	市道 東922号線	向石下1007-1付近	信号や横断歩道はあるが、カーブになっているため信号や横断歩道が見ずらい。また、杉山方面からくる自動車が速度を出すため危険を感じる。令和3年度には死亡事故も発生している。	注意喚起の対策、速度を出させないための対策	道路課	消えているスクールゾーン等の路面標示を復旧する。	道路課 防災危機管理課	舗装復旧工事に合わせて路面標示も復旧済み。 その後の維持管理については防災危機管理課で管理する。
15	岡田小学校	市道 西187号線	杉山669付近	道路が暗いため、街灯を設置してほしい。	街灯(防犯灯)の設置	防災危機管理課	街灯が設置されていないことを確認した。	防災危機管理課	対策を検討中
16	豊田小学校	県道 下妻常総線	豊田2246付近 ～本豊田1819-1付近	道路が暗いため、街灯を設置してほしい。	街灯(防犯灯)の設置	防災危機管理課	複数の防犯灯が設置されている。	防災危機管理課	対策を検討中

17	飯沼小学校	市道2-0109号線	孫兵工新田352付近 ～孫兵工新田616-1付近	東仁連川側のガードレールを覆い被るほど雑草が伸びている。また、朝の7時から8時の時間帯に車両の通行規制がかけられているが、実際には通学時間帯に10台程度の車が通っている。通学児童の逃げ場がない。	通行規制を無視している通勤車の取り締まり児童が歩行できる道幅を確保できるよう、早い時期での除草作業	常総警察署 道路課 防災危機管理課	取締りを計画する。 2024.12.17合同点検→物理的な対策は困難である。	常総警察署 防災危機管理課 境工事事務所	対策を検討中
18	飯沼小学校	市道2-0108号線	鴻野山1394-8付近交差点	横断歩道がほとんど消滅している状態である。通行している車両からは横断歩道の存在が分からない。非常に危険である。	横断歩道の塗り直し	常総警察署	現場を確認し、塗り直しを行うほどではないと思われる。	常総警察署	対策を検討中
19	飯沼小学校	市道2-0209号線	古間木1753-7付近 ～古間木1763-1付近	道が狭い道路の両側に工場の塀がそびえたち見通しが大変悪い。工場に出入りする大型トラックが頻繁に出入りしている。	登校時間帯の交通規制	常総警察署	交通規制をかけたとしても、業務上必要であれば通行許可が出されるため、規制の効果はないと思われる。	教育委員会	対策を検討中
20	飯沼小学校	市道 西1235号線	鴻野山新田69-1付近東	運動公園に隣接している道路にカーブミラーがあるが運動公園の塀の草が生い茂ってほとんど見えず、カーブミラーが役立っていない。見通しの悪い狭いカーブであるため、改善が必要である。	カーブミラーの補修 総合運動公園の塀の除草 注意喚起の看板や一時停止の標識の設置	防災危機管理課 教育委員会	カーブミラーが雑草で覆われてしまい、カーブミラーで周囲を視認できない。	防災危機管理課	対策を検討中
21	飯沼小学校	市道2-0108号線	鴻野山220-1付近交差点	狭い道から交通量の多い道へ児童が通行する交差点である。見通しが悪く、交通量も多いので危険である。	歩行者用信号機の設置	常総警察署	歩行者だまりがない。	常総警察署	対策を検討中
22	飯沼小学校	県道 土浦境線	孫兵工新田645-15付近交差点	境方面からつくば方面に行くための主要な道路で、左折・右折の車が多く通る。歩行者用信号はあるが、横断歩道が消えかかっている。右折車による事故が心配である。	横断歩道の塗り直し	常総警察署	塗り直しの必要性を確認できない。	常総警察署	対策を検討中
23	飯沼小学校	県道 結城坂東線 県道 皆葉崎房線	崎房930-14付近交差点	交通量の多い道路であるが横断歩道が消えかかっている。	横断歩道の塗り直し	常総警察署	塗り直しの必要性を確認できない。	常総警察署	対策を検討中
24	水海道西中学校	市道1-0119号線	坂手町1042-2付近交差点	実則的な五差路となっており、自転車の安全な横断が難しい	横断の目安となる白線の設置 一時停止、スピードおとせの標識の設置 自転車横断注意の標識の設置	常総警察署 防災危機管理課	一時停止の規制を確認した。外側標示が望ましい。	常総警察署	対策を検討中
25	水海道西中学校	県道 取手豊岡線	豊岡町丙466-3付近	登校する生徒が横断する際に危険である。	横断歩道の設置、速度抑制の標識の設置	常総警察署	近くに信号交差点がある。	常総警察署	対策を検討中
26	水海道西中学校		豊岡町乙3592付近 及び豊岡町丙2893-15付近 の歩道橋	自転車が一時的停止しない、自転車が転倒することがある。	一時停止の標識及び速度抑制の標識の設置、オレンジのボールの再設置	防災危機管理課	路面標示(とまれ)が設置されているのを確認した。	教育委員会	対策を検討中
27	水海道西中学校	市道3290号線 市道3285号線	豊岡町丙251付近交差点	車両が一時的停止しない。	停止線、「停まれ」の標識設置	常総警察署	10/25に開通した取手豊岡線により交通の流れが変わることが考えられる。	常総警察署	対策を検討中
28	水海道西中学校	市道3289号線	豊岡町丙464-1付近 ～豊岡町丙448-1付近東	登校する時間帯に大量の車両の抜け道となっているため危険を感じる。	時間帯の通行規制	常総警察署	10/25に開通した取手豊岡線により交通の流れが変わることが考えられる。	常総警察署	対策を検討中
29	水海道西中学校	市道3236号線 及び市道1-0116号線	坂手町4415付近 ～坂手町3970-1付近(員置橋付近)	トラック等大型車の通行量が多い。人通りが少ない。	注意喚起の対策、速度を出させないための対策	防災危機管理課 道路課	トラック等大型車両の通行がある。	防災危機管理課	対策を検討中
30	石下西中学校	県道 高崎坂東線	杉山1809付近北東	歩道が草で覆われており通行できない。通学時は車が多いため、車道に出ることが危険である。	除草作業	常総工事事務所	歩道内の一部に雑草を確認した。	常総工事事務所	対策を検討中
31	石下西中学校	市道2-0105号線	蔵持900-1付近 ～蔵持904付近	歩道との境目がはっきりしていないため、車が歩道に入りこんでくる。	歩道と車道の境目に白線やボールの設置	道路課 防災危機管理課	外側線が劣化している。	防災危機管理課	対策を検討中
32	石下西中学校	県道 皆葉崎房線	崎房932付近 ～馬場442-2付近	歩道がなく道幅が狭く、大型車も通るため歩行者や自転車が通ると車と接触しそうになる。	歩道の整備	常総工事事務所	歩道がなく、路肩が狭い状況ではあるが、歩道整備事業の予定はなく、区画線も引かれていることから、短期的な対策は難しい。	教育委員会	対策を検討中
33	石下西中学校	市道 西566号線	孫兵工新田616付近 ～左平太新田321-1付近北	通行規制の時間帯に車両が通行している。また、草が道の両側から茂っていて、自転車が通行しにくい。	取り締まりや広報等で通行規制の周知徹底 除草作業	常総警察署 道路課	交通規制について確認する。	常総警察署 道路課	対策を検討中