

令和7年度 改善要望箇所一覧

番号	学校	路線種別	路線名	要望箇所	状況	要望内容	点検主体	点検結果	対策主体	対策内容	備考
1	水海道小	市道	1-0114号線	水海道天満町 2516付近	水海道一高から水海道小にかけての西側の道路は、通勤時の抜け道として急ぐ車両が多い	路面標示（スクールゾーン）の再塗装	防災危機管理課				
	水海道小	市道	1-0114号線	水海道天満町 2516付近（海小正門前）	水海道一高から水海道小にかけての西側の道路は、通勤時の抜け道として急ぐ車両が多い	路面標示の再塗装	常総警察署				
2	水海道小			水海道天満町 2516付近		歩道橋の落書対策					
3	水海道小	市道	1753号線 1761号線	水海道天満町 2516付近	横道から車両が不意にでてくる危険性がある	樹木伐採依頼	道路管理者（道路課）				
	水海道小	市道	1753号線 1761号線		横道から車両が不意にでてくる危険性がある	注意喚起（ソフト面）	教育委員会				
4	水海道小			市街地各所	登下校中に、自転車と接触する案件が時々発生している。（相手が中学生・高校生の場合は学校間で連携し、個別に対応しているが、予防のための通学路改善が図られると望ましい。）	交通マナーの啓発、表示	教育委員会				
5	大生小	県道	129号線（下妻常総線）	十花町地内	歩道に雑草が生い茂っていて、児童が通れない。一部車道を歩くことがある。	除草	道路管理者（常総工事事務所）				
6	大生小	市道	1-0109号線	大生公民館～水道事業所	歩道に雑草が生い茂っていて、児童が通れない。一部車道を歩くことがある。	除草	道路管理者（道路課）				
7	五箇小	県道	129号線（下妻常総線）	上蛇町地内	道路が狭く見通しが悪いカーブがあり、交通量が多いため危険である。 ガードレールやボールの設置等の対策済みであるが、ボールが折れてしまっている箇所がある。	折れたボールの取り換え	道路管理者（常総工事事務所）			対策済	
	五箇小	県道				道路標示の再塗装	道路管理者（常総工事事務所）			対策済	
8	五箇小	県道	129号線（下妻常総線）	平和橋西側交差点～割烹石川会館	見通しの悪いカーブが多く、道幅が狭く歩道がないので、歩く際に危険を感じる。特に、岡野商店南側のカーブが狭く、見通しも悪い。 通学時間帯に、大生地区にある廃棄物リサイクル業者へ行くトラック等が通ることが多く、危ない。	グリーンベルト（カラー歩道）の設置	道路管理者（常総工事事務所）				
	五箇小	県道				「スクールゾーン」等の路面標示の設置	道路管理者（常総工事事務所）				
	五箇小	県道				通学時間帯のパトロール	常総警察署				
9	三妻小				該当なし						
10	玉小				該当なし						

番号	学校	路線種別	路線名	要望箇所	状況	要望内容	点検主体	点検結果	対策主体	対策内容	備考
11	石下小	市道	2-0110号線	本石下4330-1～新石下3969-2	歩道の草で、乗用車から児童が見えにくい	街路整備	都市整備課				
12	石下小	市道	2-0110号線	新石下3985付近	登下校時間帯多くの児童が横断する	横断歩道の設置	常総警察署				
13	石下小	市道	東391号線	新石下3718付近	「止まれ」の文字が消えている	路面標示の再塗装	常総警察署				
14	石下小	市道	東427号線	新石下3829付近	「止まれ」の文字が消えている	路面標示の再塗装	常総警察署				
15	石下小	市道	2-0202号線	新石下330付近	停止線や「止まれ」の文字が消えている	路面標示の再塗装	常総警察署				
16	石下小	市道	2-0201号線	新石下4067付近～新石下1259-1	車道外側線はあるが、歩道が狭く、路肩がない	路肩の設置 歩道の整備	道路管理者（道路課）				
17	石下小	市道	東576号線	新石下4067付近～新石下4061	道路側溝の蓋が無く、道路が狭いため	道路側溝の蓋掛け	道路管理者（道路課）				
18	石下小	市道	2-0202号線	新石下3896付近	歩道が狭く、道路形状が歪な為、道路及び歩道を整備希望	歩道の整備	道路管理者（道路課）				
19	石下小	市道	東579号線	新石下4049-1付近	交通量が多いにもかかわらず、車道外側線がない	車道外側線（路肩）の設置	道路管理者（道路課）				
20	石下小	市道	東369号線	駅東第一児童公園北側付近	朝夕、交通量が多く、道幅が比較的大いので、スピードを出して走る車が多い	路肩の設置	道路管理者（道路課）				下水道工事により隣接する路線が暗渠化されるため通学路の変更の可能性有り。
21	豊田小	県道	129号線（下妻常総線）	豊田小西側一帯	国道へつながる道であるが、道幅が狭く、非常に交通量が多い。歩道がないため、歩く児童と車の距離が近く、たいへん危険である。	歩道の整備（縁石の設置）	道路管理者（常総工事事務所）				
22	水海道中	市道	1505号線	橋本歩道橋付近	歩道橋脇の通路が狭く、見通しが悪いので、歩行者や自転車などがぶつかる可能性がある。	ミラーの設置	防災危機管理課				ミラーは設置済み
	水海道中	市道	1505号線			注意喚起（ハード面）	道路管理者（道路課）				
	水海道中	市道	1505号線			注意喚起（ソフト面）	教育委員会				
23	水海道中	県道	357号線（谷和原筑西線）	中妻町地内	歩道が片側にしかなく、交通量も多いため危ない。	注意喚起（ハード面）	道路管理者（常総工事事務所）				
	水海道中	県道	357号線（谷和原筑西線）			注意喚起（ソフト面）	教育委員会				
24	水海道中	市道	1483号線 1-0214号線	水海道中学校付近	歩道がなく、交通量も多いため危ない。通学時、送迎の自動車も多い。	注意喚起（ハード面）	道路管理者（道路課）				
	水海道中	市道	1483号線 1-0214号線			注意喚起（ソフト面）	教育委員会				

番号	学校	路線種別	路線名	要望箇所	状況	要望内容	点検主体	点検結果	対策主体	対策内容	備考
25	石下中	市道	2-0202号線	石下駅～石下中	石下駅から中学校へ向かう車道が細く、自転車レーン（矢羽根）が左側に設置してあるものが、通りにくい。	自転車レーンの塗装	道路管理者（道路課）				
	石下中	市道	2-0202号線			道路の拡幅	道路管理者（道路課）				

川西地区

26	網西小	市道	1-0233号線 7011号線 7072号線 7031号線 7038号線	内守谷町きぬの里 巢立ち山公園 北側交差点2箇所	巢立ち山公園北側(2箇所)の交差点での横断歩道が消えていることと、センターラインも消えてしまっている。	路面標示の塗装（横断歩道）	常総警察署				
						路面標示の塗装（センターライン）	防災危機管理課 交通・防犯係				