

【常総市】橋梁点検結果

橋梁名(フリガナ)		路線名	架設年次(西暦)	橋長(m)	幅員(m)	点検記録	
						点検年度	判定区分
梁戸橋	(ヤナトバシ)	市道西523号線	1970	25.0	4.0	H26	Ⅱ
富士見橋	(フジミバシ)	市道2-0209号線	1979	25.8	8.8	H26	Ⅱ
堀切橋	(ホリキリバシ)	市道2-0107号線	1976	20.0	7.5	H26	Ⅱ
中央橋	(チュウオウバシ)	市道2017号線	1977	31.0	3.6	H26	Ⅱ
築山橋	(ツキヤマバシ)	市道西493号線	1969	25.0	3.6	H27	Ⅱ
栗新橋	(クリシンバシ)	市道西1074号線	1981	22.6	3.0	H27	Ⅱ
六束橋	(ロクソクバシ)	市道2-0103号線	1979	26.6	5.0	H27	Ⅱ
学童橋	(ガクドウバシ)	市道1-0207号線	1987	28.0	4.0	H27	Ⅱ
上新橋	(カミンバシ)	市道2082号線	1998	26.6	3.2	H28	Ⅱ
雷坂橋	(カミナリサカバシ)	市道2-0211号線	1985	25.1	3.5	H28	Ⅱ
伊豆保橋	(イズホバシ)	市道2-0211号線	1969	25.0	3.6	H28	Ⅱ
香取橋	(カトリバシ)	市道西405号線	1988	25.0	2.7	H28	Ⅱ
谷中橋	(ヤナカバシ)	市道西597号線	1969	25.2	1.5	H28	Ⅱ
馬洗橋	(ウマアライバシ)	市道2-0108号線	1977	27.2	5.0	H28	Ⅱ
大舟戸橋	(オオフナトバシ)	市道西610号線	1980	25.5	2.7	H28	Ⅱ
山崎橋	(ヤマザキバシ)	市道西612号線	1984	25.8	1.5	H28	Ⅱ
長作橋	(ナガサクバシ)	市道西615号線	1979	25.6	2.7	H28	Ⅱ
張付橋	(ハリツケバシ)	市道西764号線	1981	17.4	4.0	H28	Ⅰ
峰橋	(ミネバシ)	市道西761号線	1983	18.8	3.0	H28	Ⅱ
十王橋	(ジュウオウバシ)	市道2-0104号線	1978	17.4	4.0	H28	Ⅱ
神子女橋	(ミノメバシ)	市道2-0208号線	1980	17.4	4.0	H28	Ⅱ
地蔵橋	(ジゾウバシ)	市道2-0210号線	1982	28.0	2.7	H28	Ⅱ
飯沼橋	(イヌマバシ)	市道2-0108号線	1982	38.2	6.0	H28	Ⅱ
尾崎橋	(オサキバシ)	市道西1098号線	1990	44.7	6.0	H28	Ⅱ
孫新橋	(マゴシンバシ)	市道西1112号線	1994	40.1	5.0	H28	Ⅱ
栗左橋	(クリサバシ)	市道西1091号線	1998	18.5	5.0	H28	Ⅰ
並木橋	(ナミキバシ)	市道3313号線	1958	28.0	3.5	H28	Ⅱ
貝置橋	(カイオキバシ)	市道1-0116号線	1996	32.1	10.0	H28	Ⅰ
須崎橋	(スザキバシ)	市道2338号線	1995	33.0	4.0	H28	Ⅰ
一本橋	(イツボンバシ)	市道2157号線	1993	30.1	4.0	H28	Ⅱ
弁天橋	(ベンテンバシ)	市道2062号線	1963	26.2	2.2	H28	Ⅱ
金花橋	(カナハナバシ)	市道2054号線	1992	30.1	4.0	H28	Ⅰ
金沖橋	(カナオキバシ)	市道2047号線	1996	27.1	3.2	H28	Ⅱ
水神橋	(スイジンバシ)	市道2044号線	1977	25.9	3.0	H28	Ⅱ
新橋	(シンバシ)	市道1-0103号線	1966	27.0	4.0	H28	Ⅱ
白郷橋	(ハクゴウバシ)	市道1-0202号線	1977	27.9	3.4	H28	Ⅱ

後藤橋	(ゴトウバシ)	市道2016号線	1998	26.6	3.2	H28	Ⅱ
兵右エ門橋	(ヒヨウエモンバシ)	市道2347号線	1991	31.0	4.0	H28	Ⅰ
堀込下橋	(ホリコメシタバシ)	市道1-0225号線	1960	26.2	2.7	H28	Ⅱ
松山橋	(マツヤマバシ)	市道1-0226号線	1960	24.5	3.9	H28	Ⅰ
堀切橋側道橋	(ホリキリバシソクドウキョウ)	市道2-0107号線	2000	20.3	2.0	H28	Ⅰ
常総きぬ大橋	(ジョウソウキヌオオハシ)	市道2-0114号線	2010	307.9	14.0	H28	Ⅱ
後宿橋	(ウンロシユクバシ)	市道1530号線	1997	15.2	4.0	H28	Ⅰ
浜宿橋	(ハマシユクバシ)	市道1-0113号線	2003	25.4	8.5	H28	Ⅰ
東橋	(アズマバシ)	市道東560号線	1998	27.5	8.8	H29	Ⅱ
前原橋	(マエハラバシ)	市道東737号線	1982	26.2	4.0	H29	Ⅱ
保喜田橋	(ホキタバシ)	市道東746号線	1981	26.9	3.0	H29	Ⅱ
平和橋	(ヘイワバシ)	市道1-0104号線	1978	254.2	10.5	H29	Ⅱ
川又橋	(カワマタバシ)	市道1-0115号線	1982	60.0	3.2	H29	Ⅱ
淵頭橋	(フチガシラバシ)	市道1966号線	1970	31.3	6.5	H29	Ⅱ
三日月橋	(ミカツキバシ)	市道1-0204号線	1980	27.0	4.5	H29	Ⅱ
大橋	(オオバシ)	市道1-0109号線	1982	31.3	8.8	H29	Ⅱ
明橋	(アカラバシ)	市道1-0111号線	1983	33.1	7.0	H29	Ⅱ
福雷橋	(フクライバシ)	市道1971号線	1928	63.6	4.2	H29	Ⅱ
寺橋	(テラバシ)	市道1-0210号線	1986	28.7	4.0	H29	Ⅱ
御城橋	(ミジョウバシ)	市道1-0214号線	1984	32.6	4.0	H29	Ⅱ
水海道跨線橋	(ミツカイトウコセンキョウ)	市道1-0115号線	1996	212.9	9.0	H29	Ⅱ
石洗橋	(イシアライバシ)	市道1-0218号線	1980	31.2	5.0	H29	Ⅱ
参矢橋	(サンヤバシ)	市道1-0104号線	2003	32.3	14.0	H29	Ⅱ
上大橋	(カミオオハシ)	市道1-0107号線	1975	29.0	4.0	H29	Ⅱ
向妙見橋	(ムコウミョウケンバシ)	市道東926号線	2011	34.0	4.0	H29	Ⅰ
山口跨線橋	(ヤマグチコセンキョウ)	市道2-0115号線	2009	230.0	10.0	H29	Ⅱ
仲の塚橋	(ヤマグチコセンキョウ)	市道2-0202号線	2015	33.0	6.0	H29	Ⅰ
常総橋	(ジョウソウバシ)	市道1-0110号線	1980	60.5	3.6	H29	Ⅲ

健全性の診断区分

区分		状態
Ⅰ	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。