



市民の方へ（お願い）

常総市生活環境課
常総環境センター

令和6年12月9日、常総環境センター不燃ごみ処理施設において、火災が発生いたしました。原因は、不燃ごみに混入した小型バッテリー等のリチウムイオン電池と推察されています（※）。この火災により不燃ごみ処理ラインが停止しており、不燃ごみを処理することができない状況となっております（詳細は裏面をご参照ください）。

このことに伴い、市民の皆様には大変お手数をおかけしますが、**令和7年4月1日より**不燃ごみを下記のとおり細分別の上、出していただきますようお願いいたします。

第1・2・4・5週 ⇒ プラスチック類（容器包装以外）

プラスチック製品、革製品、ゴム製品、
ホース、ビデオテープ、CD など



第3週 ⇒ 金属・割れ物類

金属（鉄、アルミ、ステンレス）製品、
セトモノ、傘など



なお、指定袋につきましては「プラスチック類」「金属・割れ物類」両方とも、従来通り不燃ごみ専用袋（青い袋）を使用してください。

4月		日	月	火	水	木	金	土
				1	2	3	4	5
					プラスチック類不燃			
6	7	8			9	10	11	12
					プラスチック類不燃			
13	14	15			16	17	18	19
					金属・割れ物類不燃			
20	21	22			23	24	25	26
					プラスチック類不燃			
27	28	29			30			
					プラスチック類不燃			

第1・2・4・5週は
プラスチック類です!!
第3週は
金属・割れ物類です!!

※火災の原因となる小型充電式電池が不燃ごみ専用袋や資源物専用袋に混入することを防ぐため、小型充電式電池回収缶の設置場所を拡充しました。

【小型充電式電池回収缶設置場所】

常総市役所 常総市立図書館 生涯学習センター
水海道公民館 水海道総合体育館
石下庁舎 石下総合体育館



【対象電池】



各種リサイクルマーク



Ni-Cd
ニカド電池



Ni-MH
ニッケル水素電池



Li-ion
リチウムイオン電池

【お願いの経緯】

令和6年12月9日、常総環境センター不燃ごみ処理施設（資源化施設）において火災が発生いたしました。火災の原因は調査中ですが、不燃ごみに混入した小型バッテリー等のリチウムイオン電池が原因と推察されています。

現在、不燃ごみにつきましては、県外の民間廃棄物処理施設に外部搬出し、処理をお願いしております。このことに伴い、高額の外部搬出処理費用が発生している状況です。

そこで、市民の皆様にお願いがございます。

日頃、不燃ごみとして一緒に出されている「プラスチック類」と「金属・割れ物類」を細かく分別していただければ、全ての不燃ごみを民間廃棄物処理施設に依頼することなく、「プラスチック類」の不燃ごみは常総環境センターで処理が可能となります。これにより、民間廃棄物処理施設への外部搬出処理費用を最小限に抑えることができます。

また、プラスチック製容器包装、あき缶、あきビン、ペットボトルなどは、洗ってから「資源物」として出していただくことで、不燃ごみの減量に繋がり、外部搬出の費用を削減することができます。

大変お手数とは存じますが、市民の皆様におかれましては、不燃ごみの細分別・減量化にご理解ご協力をいただきますよう、何卒よろしくお願いいたします。


※下記の物は、過度な力がか加わると発熱・発火の危険があります。テープ等で端子部分を絶縁の上、回収場所に出してください。

小型充電式電池	モバイルバッテリー、 リチウムイオン電池等	小型充電式電池 回収缶 設置場所は QR 参照		
使用済小型家電	スマートフォン、電子たばこ、 ゲーム機、電気シェーバー等	使用済小型家電 回収 BOX 設置場所は QR 参照		

【火災で焼損した設備／外部搬出作業の状況】



資源化施設外景



No.1 破砕物搬送コンベヤ



No.2 破砕物搬送コンベヤ



仮置きしている不燃ごみの搬出作業



搬出作業の様子