

(様式1)

常教学第27号

令和8年1月23日

文部科学大臣 殿

茨城県常総市長

神達 岳志

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

常総市公立学校施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度～令和7年度（2年間）

（担当）

常総市教育委員会学校教育課

住所：茨城県常総市新石下4310番地1

電話：0297－44－6346

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和8年1月 評価結果を決定

#### (2) 評価の方法

本計画の目標達成状況を評価するための指標として、目標ごとに以下の指標を設定し、事業の成果を定量的に評価する。

・トイレ大便器の洋式化率

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。  
当該校の普通教室棟における大便器の洋式化率は100%に達し、衛生環境および利便性が大幅に向上した。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化が著しく不衛生な校舎のトイレについて、大便器の洋式化及び床の乾式化等の改修工事を実施し、衛生面及び利便性の向上を図ることができた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合)  未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
三妻小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.5～R7.9	R7.10.8		
玉小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.5～R7.10	R7.11.13		
豊田小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.5～R7.9	R7.10.7		
飯沼小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校		R7.5～R7.10	R7.11.13		