

対策箇所一覧

No.	路線	場所	状況	対策	延長 (m)
1	市道1-0233号線	きぬの里地先	桜の木が園舎手前にあり カーブの見通しが悪い	済 R2.2に剪定	400
2	〃	〃	30キロ規制でありながら スピードを出す車が多い	済 速度抑制看板設置	400
3	〃	〃	桜の木が歩道に垂れ下がり 見通しが悪い	済 R2.2に剪定	400



対策箇所位置図